

机械卡爪 生産中止型号的通知

* 替代型号、有轻微的规格变化，在选型时，请与北川沟通。

* 向北川公司购买部品时，「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	DPG100	—	—	请咨询
2Z	DPG125-AS	—	—	请咨询
2Z	DPG125-PL1	—	—	请咨询
2Z	DPG64	—	—	请咨询
2Z	DPG80	—	—	请咨询
2Z	DPZ100S	—	—	请咨询
2Z	DPZ64	—	—	请咨询
2Z	DPZ80	—	—	请咨询
2Z	GWA125	—	—	请咨询
2Z	GWA64	—	—	请咨询
2Z	GWB 34	—	—	请咨询
2Z	GWB 44	—	—	请咨询
2Z	GWB 54	—	—	请咨询
2Z	GWB 80	—	—	请咨询
2Z	GWB100	—	—	请咨询
2Z	GWK125	—	—	请咨询
2Z	GWK64	—	—	请咨询
2Z	HC05-A3	2007年11月	2017年11月	请咨询
2Z	HC05A3K	2013年2月	2023年2月	请咨询
2Z	HC10-A3	2009年1月	2019年1月	请咨询
2Z	HC10A3K	2010年11月	2020年11月	请咨询
2Z	HC20-A3	2009年9月	2019年9月	请咨询
2Z	HC20A3K	2011年7月	2021年7月	请咨询
2Z	HC30-A3	2009年4月	2019年4月	请咨询
2Z	HC30-A3101	2003年2月	2013年2月	请咨询
2Z	HC30A3K	2012年7月	2022年7月	请咨询
2Z	HD05-A2	—	—	请咨询
2Z	HD05-A3	—	—	请咨询
2Z	HD10-A2	—	—	请咨询
2Z	HD10-A3	—	—	请咨询
2Z	HD10A3K	2014年9月	2024年9月	请咨询
2Z	HD10-H2	—	—	请咨询
2Z	HD10-H3	2005年5月	2015年5月	请咨询
2Z	HD20-A2	—	—	请咨询
2Z	HD20-A3	2009年4月	2019年4月	请咨询
2Z	HD20A3K	2013年9月	2023年9月	请咨询
2Z	HD20-H2	—	—	请咨询
2Z	HD20-H3	—	—	请咨询
2Z	HD30-A2	2006年12月	2016年12月	请咨询
2Z	HD30-A3	2009年1月	2019年1月	请咨询
2Z	HD30-A3102	2003年12月	2013年12月	请咨询
2Z	HD30A3K	2015年10月	2025年10月	请咨询
2Z	HD30-H2	—	—	请咨询
2Z	HD30-H3	2007年12月	2017年12月	请咨询
2Z	HD30H3K	2015年9月	2025年9月	请咨询
2Z	HF05-A2	—	—	请咨询
2Z	HF05-A3	—	—	请咨询
2Z	HF10-A2	—	—	请咨询
2Z	HF10-A3	—	—	请咨询
2Z	HF10-H2	—	—	请咨询
2Z	HF10-H3	—	—	请咨询

* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	HF20-A2	—	—	请咨询
2Z	HF20A2K	—	—	请咨询
2Z	HF20-A3	—	—	请咨询
2Z	HF20A3K	—	—	请咨询
2Z	HF20-H2	—	—	请咨询
2Z	HF20-H3	2009年7月	2019年7月	请咨询
2Z	HF20H3K	2011年1月	2021年1月	请咨询
2Z	HF30-A2	—	—	请咨询
2Z	HF30A2K	—	—	请咨询
2Z	HF30-A3	2007年3月	2017年3月	请咨询
2Z	HF30A3K	2011年6月	2021年6月	请咨询
2Z	HF30-H2	2007年2月	2017年2月	请咨询
2Z	HF30H2K	—	—	请咨询
2Z	HF30-H3	2000年9月	2010年9月	请咨询
2Z	HF30-H3-1	—	—	请咨询
2Z	HF30H3K	—	—	请咨询
2Z	HFG-19	—	—	请咨询
2Z	HGH 40	—	—	请咨询
2Z	HGN 80	—	—	请咨询
2Z	HGN160	2008年1月	2018年1月	请咨询
2Z	HM05-A2	2008年12月	2018年12月	请咨询
2Z	HM05A2K	2011年12月	2021年12月	请咨询
2Z	HM10-A2	2008年2月	2018年2月	请咨询
2Z	HM10-A2101	—	—	请咨询
2Z	HM20-A2	2009年6月	2019年6月	请咨询
2Z	HM20A2K	2011年1月	2021年1月	请咨询
2Z	HM30-A2	2009年2月	2019年2月	请咨询
2Z	HM30-A2101	—	—	请咨询
2Z	HM30A2K	2015年8月	2025年8月	请咨询
2Z	KOG_A系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KOG5-3系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KOG5系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPG216NN	2020年11月	请咨询	NTS216
2Z	KPG2系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPG309NN	2020年11月	请咨询	NTS309
2Z	KPG330NN	2020年11月	请咨询	请咨询
2Z	KPG3系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPGB3系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPGT2系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPH-2系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KPH-3系列	2022年1月	请咨询	请咨询
2Z	KTS205N	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	KTS205S	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	KTS206N	2019年3月	请咨询	NTS206
2Z	KTS206S	2019年3月	请咨询	NTS206
2Z	KTS208N	2017年10月	请咨询	NTS208
2Z	KTS208S	2019年3月	请咨询	NTS208
2Z	KTS210N	2017年10月	请咨询	NTS210
2Z	KTS210S	2019年3月	请咨询	NTS210
2Z	KTS212N	2017年10月	请咨询	NTS212
2Z	KTS212S	2019年3月	请咨询	NTS212
2Z	KTS216N	2017年10月	请咨询	NTS216
2Z	KTS216S	2019年3月	请咨询	NTS216
2Z	KTS306N	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	KTS306S	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	KTS307N	2017年10月	请咨询	NTS307
2Z	KTS307S	2019年3月	请咨询	NTS307

* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	KTS309N	2017年10月	请咨询	NTS309
2Z	KTS309S	2019年3月	请咨询	NTS309
2Z	KTS311N	2017年10月	请咨询	NTS311
2Z	KTS311S	2019年3月	请咨询	NTS311
2Z	KTS313N	2019年3月	请咨询	NTS313
2Z	KTS313S	2019年3月	请咨询	NTS313
2Z	KTS317N	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	KTS317S	2019年3月	请咨询	请咨询
2Z	MPG25	—	—	请咨询
2Z	MPG32	—	—	请咨询
2Z	OSE-A-14-4	—	—	请咨询
2Z	PFH30	—	—	请咨询
2Z	PFH40	—	—	请咨询
2Z	PFH50	—	—	请咨询
2Z	PGH 30	—	—	请咨询
2Z	PGN 64-1A	—	—	请咨询
2Z	PGN 64-2A	—	—	请咨询
2Z	PGN 80-1A	—	—	请咨询
2Z	PGN 80-2A	—	—	请咨询
2Z	PGN100-1	—	—	请咨询
2Z	PGN100-1A	—	—	请咨询
2Z	PGN100-1T	—	—	请咨询
2Z	PGN100-2	—	—	请咨询
2Z	PGN100-2A	—	—	请咨询
2Z	PGN100P1AS	—	—	请咨询
2Z	PGN100-PL1	—	—	请咨询
2Z	PGN100-PL2	—	—	请咨询
2Z	PGN125-1A	—	—	请咨询
2Z	PGN125-1P	—	—	请咨询
2Z	PGN125-2A	—	—	请咨询
2Z	PGN125-PL1	—	—	请咨询
2Z	PGN125-PL2	—	—	请咨询
2Z	PGN160-1	—	—	请咨询
2Z	PGN160-1A	—	—	请咨询
2Z	PGN160-1S	—	—	请咨询
2Z	PGN160-2	—	—	请咨询
2Z	PGN160-2A	—	—	请咨询
2Z	PGN160-PL1	—	—	请咨询
2Z	PGN160-PL2	—	—	请咨询
2Z	PGN200-2AS	—	—	请咨询
2Z	PGN200P1AS	—	—	请咨询
2Z	PGN200PL1T	—	—	请咨询
2Z	PGN240P1AS	—	—	请咨询
2Z	PGN380-2AS	—	—	请咨询
2Z	PGN50-2	—	—	请咨询
2Z	PGN64-1	—	—	请咨询
2Z	PGN64-2	—	—	请咨询
2Z	PGN64-P1IS	—	—	请咨询
2Z	PGN64-PL1D	—	—	请咨询
2Z	PGN64-PL2	—	—	请咨询
2Z	PGN80-1AS	—	—	请咨询
2Z	PGN80-2T	—	—	请咨询
2Z	PGN80-PL2	—	—	请咨询
2Z	PGS100	—	—	请咨询
2Z	PGS160	—	—	请咨询
2Z	PGS250	—	—	请咨询
2Z	PGS250-T	—	—	请咨询

* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	PPG-F40	—	—	请咨询
2Z	PPG-F65	—	—	请咨询
2Z	PSK 40	—	—	请咨询
2Z	PSK16	—	—	请咨询
2Z	PSK40-N/1	—	—	请咨询
2Z	PUG 100	—	—	请咨询
2Z	PUG184	—	—	请咨询
2Z	PUG184S	—	—	请咨询
2Z	PUG201	—	—	请咨询
2Z	PUG201S	—	—	请咨询
2Z	PWG 30	—	—	请咨询
2Z	PWG 30S	—	—	请咨询
2Z	PWG 40	—	—	请咨询
2Z	PWG 40S	—	—	请咨询
2Z	PWG 60	—	—	请咨询
2Z	PWG 60S	—	—	请咨询
2Z	PWG 80	—	—	请咨询
2Z	PWG 80S	—	—	请咨询
2Z	PWG100	—	—	请咨询
2Z	PWG100S	—	—	请咨询
2Z	PZB100	—	—	请咨询
2Z	PZB125	—	—	请咨询
2Z	PZN 64-1A	—	—	请咨询
2Z	PZN 64-2A	—	—	请咨询
2Z	PZN 80-2A	—	—	请咨询
2Z	PZN100-1	—	—	请咨询
2Z	PZN100-1A	—	—	请咨询
2Z	PZN100-1AS	—	—	请咨询
2Z	PZN100-2	—	—	请咨询
2Z	PZN100-2A	—	—	请咨询
2Z	PZN100P1AS	—	—	请咨询
2Z	PZN100-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN100-PL2	—	—	请咨询
2Z	PZN100PL2A	—	—	请咨询
2Z	PZN125-1	—	—	请咨询
2Z	PZN125-1A	—	—	请咨询
2Z	PZN125-2	—	—	请咨询
2Z	PZN125-2A	—	—	请咨询
2Z	PZN125-2S	—	—	请咨询
2Z	PZN125PL1D	—	—	请咨询
2Z	PZN125-PL2	—	—	请咨询
2Z	PZN160-1	—	—	请咨询
2Z	PZN160-1A	—	—	请咨询
2Z	PZN160-2	—	—	请咨询
2Z	PZN160-2A	—	—	请咨询
2Z	PZN160-2AS	—	—	请咨询
2Z	PZN160-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN160-PL2	—	—	请咨询
2Z	PZN200-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN240-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN50-1	—	—	请咨询
2Z	PZN50-2	—	—	请咨询
2Z	PZN64-1	—	—	请咨询
2Z	PZN64-2	—	—	请咨询
2Z	PZN64-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN64-PL2	—	—	请咨询
2Z	PZN80-1	—	—	请咨询

* 向北川公司购买部品时,「部品提供终止日期」之前也有不能提供购买的情况发生。

机种	型号	生产中止日	部品供给终止	替代型号
2Z	PZN80-2	—	—	请咨询
2Z	PZN80-PL1	—	—	请咨询
2Z	PZN80-PL2	—	—	请咨询
2Z	STG-100	—	—	请咨询
2Z	STG-32	—	—	请咨询
2Z	STG-64	—	—	请咨询